

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcún, Aldea Tocuto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0437-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Sustitución de 40 mts. De lámina en cocina escolar, modulo 2



Foto 2: Sustitución de 40 mts. De lámina en cocina escolar, modulo 2




Foto 3: Mantenimiento de puerta y cambio de chapa en la direccion




Foto 4: Sustitución de vidrios en ventanas de las aulas



Foto 5: Sustitución de piso torta de cemento por piso cerámico en 1 aula



Foto 6: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas modulo 2

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Arwin Nasmyes

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Tuixcún, Aldea Tocuto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0437-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Pintura en muros exteriores e interiores de aulas modulo 1



Foto 2: Mejoramiento de sistema electrico aulas modulo 2




Foto 3: Mantenimiento de estufa rural y sustitución de plancha



Foto 4: Mantenimiento y pintura de puerta de cocina modulo 2




Foto 5: Instalacion de depósito de agua 450 litros



Foto 6: Sustitución de piso de cemento por piso cerámico en cocina escolar

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Tuixcún, Aldea Tocuto
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0437-43	FECHA:	30/09/2024




Foto1: Cambio de vidrios en ventanas de cocina escolar



Foto 2: Mantenimiento y pintura de puertas de servicios sanitarios modulo 1

Foto 3:

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

