



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM JUSTO RUFINO BARRIOS	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TAJUMULCO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0438-43	FECHA:	24/11/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Fabricación de instalacion de balcones de hierro en ventana



Foto 3: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo , cepillado, sujeciones, aplicacion de pintura)



Foto 4: Sustrucción de vidrios



Foto 5: Sustrucción de Azulejo



Foto 6: Sustrucción de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y un máximo de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

