



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA TOCUTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0445-43	FECHA:	12/06/2024



Foto No. 1 Sustitución de vidrios, y mantenimiento de balcones



Foto No. 2 Canales y bajada de agua pluvial, pintura en muros interiores e exteriores



Foto No. 3 Cambio de inodoro y accesorios



Foto No. 4. Sustitución de estufa rural completa, chimenea, plancha de metal, sustitución de pila de cemento de uno y dos lavaderos



Foto 5: Mejoramiento del sistema eléctrico



Foto No. 6 Sustitución de puerta de metal para gabinete, sustitución de puerta de metal, sustitución de chapa sobrepuesta Yalle

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

