

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0450-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIOS EN DIRECCION



Foto 2: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIOS EN AULA MODULO 1



Foto 3: SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIOS EN AULAS



Foto 4: TRABAJOS REALIZADOS PARA SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO




Foto 5: MATERIAL PARA SUSTITUCIÓN DE LOSA DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION DE LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

