



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Malacate
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-0450-43	FECHA:	24/09/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIOS EN AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIO EN AULAS MODULO 1




Foto 3: SUSTITUCIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL MAS VIDRIOS EN DIRECCIÓN



Foto 4: SUSTITUCIÓN LOSA DE PATIO



Foto 5: SUSTITUCION LOSA DE PATIO



Foto 6: SUSTITUCION LOSA DE PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria López

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

