

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Nueva Florida	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Nueva Florida
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-1191-43	FECHA:	23/02/2024




Foto 1: Sustrución de vidrios




Foto 2: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 3: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 4: Sustrución de puerta




Foto 5: Sustrución de chapa




Foto 6: Mantenimiento a estructura de soporte de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--