

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Sustitución de accesorios moduro (contra llave, tubo de alvato y tanique)

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta, Caserio 30 de abril	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio 30 de abril, Aldea San Juan Bullaj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-2951-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de aulas, Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto.



Foto 5: Sustitución de canal



Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal en canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

