

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO 30 DE ABRIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 30 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-2951-43	FECHA:	01/10/2024



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 de patio, sustitución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Mantenimiento a estructura de puertas (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto



Foto 5: Sustitución de canal



Foto 6: Sustitución de soporte o pescante de metal en canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---