



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO 30 DE ABRIL	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO 30 DE ABRIL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-2951-43	FECHA:	18/10/2024



Foto 1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de capote de lámina para lámina troquelada (patio)



Foto 2: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal (patio)




Foto 3: Mantenimiento a estructura de puerta (lijado, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura) (aula 1)



Foto 4: Reparación de piso de torta de concreto (patio)



Foto 5: Sustrucción de canal (patio)



Foto 6: Sustrucción de soporte o pescante de metal en canal (patio)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

--	--