



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Aldea Monte Cristo	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Monte Cristo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-3622-43	FECHA:	21/05/2024



Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calubre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal



Foto 3: Reparación del sistema electrico



Foto 4: Sustitucion de piso de torta de cemento



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Mantenimiento a estructura (Pintura en Muros exteriores e Interiores)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

