

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☒ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-3622-43	FECHA:	04/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por madera



Foto 3: Reparación de sistema electrico




Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento




Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 6: Mantenimiento a estructura (Pintura en muros exteriores e interiores)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---