

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-3622-43	FECHA:	29/10/2024



Foto1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 (modulo de cocina)



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal (modulo de cocina)



Foto 3: Reparación de sistema eléctrico (modulo de aulas)



Foto 4: Sustitución de piso de torta de cemento (modulo de cocina)



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos (modulo de cocina)



Foto 6: Mantenimiento a estructura (Pintura en muros exteriores e interiores) (modulo de aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Director de la Escuela	 Firma y Sello del Director Distrital Educativo Público
---	--



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 4

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TAJUMULCO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, ALDEA MONTE CRISTO	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA MONTE CRISTO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-3622-43	FECHA:	29/10/2024



Foto 7: Mantenimiento a estructura (Pintura en muros exteriores e interiores) (modulo de cocina)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---