



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-09-4666-43	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Sustrución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26



Foto 2: Sustrución de capote de lámina para lámina troquelada



Foto 3: Mantenimiento a estructura de soporte de metal



Foto 4: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicación de pintura)



Foto 5: Sustrución de canal de metal por canal de PVC



Foto 6: Sustrución de soporte o pescante de metal para canal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el contenido de las hojas.

Travieso R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo





REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tajumulco
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	EORM Caserio Loma del Norte	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserio Loma del Norte
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-09-4666-43	FECHA	20/09/2024



Foto 7: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 9: Sustitución de chimenea de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Inacielita de R.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo

