



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO	San Marcos	MUNICIPIO	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO	Caserío Los Frutales, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO	12-10-0016-43	FECHA	29/07/2024



Foto 1: Sustrucción de Pared



Foto 2: Sustrucción de Pared



Foto 3: Sustrucción de Pared



Foto 4: Sustrucción de Vidrios y de balcones



Foto 5: Sustrucción de Lámina y Capotes



Foto 6: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
CamScanner



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Frutales, Tejutla, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0016-43	FECHA:	29/07/2024



Foto1: Sustitución de vidrios



Foto 2: Sustitución de Chapa



Foto 3: Sustitución de Estufa Rural



Foto 4: Sustitución de Inodoro



Foto 5: Sustitución de Mingitorio



Foto 6: Sustitución de Lamina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hoja.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
CamScanner