

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bosque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0028-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024.



Foto 1: Sustitución de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26, en dos aulas del módulo 1 y dirección del establecimiento.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal, en la dirección del establecimiento.



Foto 3: Sustitución de puerta, en la dirección del establecimiento.



Foto 4: Sustitución de piso de torta de concreto por porcelanato, en la dirección del establecimiento.



Foto 5: Sustitución de tubería PSI línea principal de aguas negras, de dos pilas de la cocina escolar del módulo 2.



Foto 6: Reparación de muro perimetral de block, en exterior del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Bosque
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0028-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 7: Loma de patio, frente a la cocina escolar del módulo 2



Foto 8: Reparación de sistema eléctrico, en dos aulas del módulo 1 y dirección del establecimiento.



Foto 9: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas, frente a dos aulas del módulo 1 y en 3 ventanas de la dirección.



Foto 10: Sustitución de chimenea de metal, en cocina escolar del módulo 2.



Foto 11: Reparación de repello y cernido en paredes, del interior y frente de la dirección del establecimiento.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>Amir E. M.</i> Firma y sello del Presidente de la OPF	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA, CASERIO EL BOSQUE, TEJUTLA, SAN MARCOS]</i>	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público	<i>[Sello circular: ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, DIRECCIÓN, CASERIO EL BOSQUE, TEJUTLA, SAN MARCOS]</i>
--	---	--	--