

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas en Techos



Foto: Sustitución de láminas en techos



Foto 3: Sustitución de Puerta de Bodega.



Foto 4: Sustitución de Puerta de Aula.



Foto 5: Mejoramiento de piso de torta de concreto en patio



Foto 6: Mejoramiento de piso de torta de concreto en patio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. La Union JM.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Union
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	25 DE ABRIL DE 2024



FOTO 7. SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



FOTO 8 SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA




FOTO 9 SUSTITUCION DE PINTURA EXTERIORES E INTERIORES





FOTO 10 SUSTITUCION DE PINTURAS EXTERIORES E INTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la JUE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---