

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 1: Sustitución de láminas en Techos



Foto 2: Sustitución de laminas del techo.



Foto 3: Sustitución de Puerta de Bodega.



Foto 4: Sustitución de Puerta de Aula.



Foto 5: Sustitución de piso en torta de concreto.



Foto 6: Sustitución de piso en torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Padres de Familia	Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público
---	---

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PIA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	25 de abril de 2024



Foto 7: Sustitución de canales y bajadas de agua.



Foto 8: Sustitución de canales y bajadas de agua.








Foto 9: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores



Foto 10: Sustitución de pintura en muros interiores y exteriores.



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Padres de Familia		 Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público	
---	---	--	---