

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejulutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	22 de Julio de 2024



Foto 1: Sustrucción de techo



foto 2: Sustrucion de techo.



foto3: Sustrucción de puerta.



Foto 4: Sustrucción de puerta.



Foto 5: Sustrucción de piso en torta de concreto.



Foto 6: Sustrucción de piso en torta de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Dirección Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Unión JM
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0468-43	FECHA:	22 de Julio de 2024



FOTO 7: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA



FOTO 8: SUSTITUCION DE CANALES Y BAJADAS DE AGUA




FOTO 9: SUSTITUCION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




FOTO 10: SUSTITUCION DE PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales al número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la Junta Escolar Padres de Familia



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

