

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 1: Sustrucción de lámina troquelada calibre 26 por lámina acanalada



Foto 2: Sustrucción de capotes por capotes de lámina aluzinc



Foto 3: Sustrucción de estructura de soporte de metal por metal




Foto 4: Mantenimiento de puertas de metal



Foto 5: Sustrucción de chapas que están descompuestas



Foto 6: Sustrucción de ventanas de madera por ventanas de metal, más vidrio


Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]



Firma y sello del Presidente de la OPA

[Firma]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2024



Foto 7: Sustrucción de Vidrios en ventanales de metal por deterioro




Foto 8: Mantenimiento de balcones (lijar, cepillar, pintar, reparar)



Foto 9: Sustrucción de piso cerámico



Foto 10: Sustrucción de canal de metal por canales de lámina aluzinc calibre 24 con sujetadores




Foto 11: Sustrucción y reparación de bajadas de agua pluvial con tubo pvc



Foto 12: Sustrucción de accesorios para tanques de sanitarios lavables

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Esquipulas
San Marcos

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea Esquipulas
San Marcos



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Esquipulas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0481-43	FECHA:	30 de septiembre de 2,024



Foto 13: Sustitución de 5 tapaderas para sanitarios lavables



Foto14: Sustitución de un sanitario lavable



Foto15: Fabricación e instalación de balcones para protección del aula

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y especificar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

