



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DE NECESIDADES DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Tuisincé, Tejutla, San Marcos.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0482-43	FECHA:	28 de noviembre de 2024



Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26. Aulas Módulo 1



Foto 2: Sustitución de Canal y bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3". Aulas Módulo 2



Foto 3: Sustitución de canal de pvc. Aulas Módulo 2




Foto 4: Pintura muros exteriores Aulas Modulo 2



Foto 5: Pintura muros interiores Aulas Módulo 1



Foto 6: Reparación de tubo hg y mallas galvanizada. Módulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISINCÉ TEJUTLA, SAN MARCOS	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA TUISINCÉ TEJUTLA, SAN MARCOS
--	--