



Negrita-REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejulia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0483-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto 1: Sustrucción de Lámina



Foto 2: Sustrucción de estructura de madera a metal



Foto 3: Sustrucción de puertas



Foto 4: Sustrucción de ventanas de metal y vidrios



Foto 5: Sustrucción de piso cerámico



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y realizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
CamScanner



Negrita"REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Fraternidad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0483-43	FECHA:	28 de junio de 2024



Foto 7: Sustitución de Sanitarios



Foto 8: Sustitución de maya



Foto 9: Sustitución de baranda de metal



Foto 10: Sustitución de Rotoplas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y cambiar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
CS CamScanner