

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANCELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0493-43	FECHA:	7/12/2024



Foto1: sustitución de lámina por lámina troquelada color alum Calibre 26 en aulas de 3ro, 4to, 6to y baños.



Foto 2: Sustitución de Capote para lámina troquelada en aulas de 3ro, 4to y 6to.



Foto 3: Sustitución de elementos de fijación en aulas de 3ro, 4to y 6to.



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal en aulas de 3ro, 4to y 6to.



Foto 5: sustitución de piso de cemento líquido por cerámico en aulas de 3ro, 4to y 6to, mas corredor.






Foto 6: sustitucion de piso de cemento por ceramico antideslizante en baños escolares.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Rural Mixta Aldea Cancela, San Marcos
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANCELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0493-43	FECHA:	7/12/2024




Foto 7: sustitución de canal de pvc en aulas de 3ro, 4to y 6to.




Foto 8: sustitución de accesorios para inodoro de baños escolares.



Foto 9: sustitución de mingitorios en baños para niños.



Foto 10: Sustitución de barandas de metal en aulas 3ro, 4to y 6to.



Foto 11: Sustitución de azulejo en baños escolares.



Foto 12: Reparación de plancha de concreto en banqueta de aulas de 3ro, 4to y 6to.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo

Firma y Sello Director Centro Educativo

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	TEJUTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA CANCELA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CANCELA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0493-43	FECHA:	7/12/2024




Foto 13: Reparación de cableado eléctrico en aulas de 3ro, 4to, 6to, mas el corredor.



Foto 14: Repello en muro y columna de corredor de las aulas de 3ro, 4to y 6to.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

Todos los documentos que se encuentren en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad son los documentos actualizados y controlados.