

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0494-43	FECHA:	18/07/2024



Sustitucion de inodoro



Sustitucion de azulejo



Reparacion de sisema electrico (cable, focos, ducto electrico y accesorios)



Mejoramiento de plancha de concreto de patio.



Sustitucion de piso ceramico



Reparacion de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejulla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea La Independencia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-0494-43	FECHA:	18/07/2024





Pintura de muros exteriores e interiores




sustitucion de accesorios de deposito de agua



Mantenimiento de estructura de puerta de metal



Sustitucion de piso ceramico



Reparacion de red de agua potable

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Scanned with
 CamScanner