



Ministerio de Educación

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 1: 2.2 Sustitución de Estructura de Madera por Metal



Foto 2: 4.3 Sustitución de Puerta



Foto 3: 4.3 Sustitución de Puerta



Foto 4: 5.3 Sustitución de ventana



Foto 5: 6.5 Sustitución de piso de torta de concreto



Foto 6: 6.6 Sustitución de piso líquido

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

DIRECCION



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE



POSTERIOR



DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	19/11/2024



Foto7: 6.7 Sustitución de piso de granito



Foto 8: 7.2 Sustitución de canal de PVC



Foto 9 :7.4 Sustitución de bajada de agua pluvial de metal por tubo PVC 3"



Foto 10: 10.3 Sustitución de inodoro



Foto 11: 10. 5 Sustitución de lavamanos



Foto 12: 10.8 Sustitución de mingitorio

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Chapil
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1197-43	FECHA:	19/11/2024



Foto 13: 13.1 Sustitución de azulejo



Foto14: 20.2 Sustitución de estufa rural incluye chimenea



Foto 15: 21.2 Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF





Firma y Sello Director Centro Educativo Público

