



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	30/09/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujecioens, aplicacián de pintura).



Foto 2: Sustitución de puerta.



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal mas vidrio.



Foto 4: Sustitución de vidrios.




Foto 5: Mantenimiento a balcones de metal.



Foto 6: Sustitución de piso de cemento liquido.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	30/09/2024



Foto7: Sustitución de canales de PVC y bajada de agua pluvial.



Foto 8: Pintura en muros interiores.




Foto 9: Pintura en muros exteriores.



Foto 10: Sustitución inodoro.



Foto 11: Reparación red de agua potable: sustitución de tubería línea principal.




Foto 12: Sustitución de llave de chorro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


[Firma]

Firma y sello del Presidente de la ORE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Tejutla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Villa Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-10-1279-43	FECHA:	30/09/2024



Foto 13: Sustrucción de focos ahorradores.



Foto 14: Sustrucción de tablero de flipones.



Foto 15: Reparación de cableado eléctrico



Foto 16: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.




Foto 17: Sustrucción de estufa rural (completa) incluye chimenea y plancha de metal. Instalación de azulejo en estufa rural.



Foto 18: Repello en muro.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y asignar el número de hojas.

[Firma]
Firma y sello del Presidente de la OEE



[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

