



Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo San Rafael    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-0005-43 | FECHA:                         | 26/02/2024                  |



Foto 1: Sustitución de balcones de metal.



Fotos 2: Reparación de plancha de concreto.



Foto 3: Sustitución de agua potable.



Foto 4: Sustitución de tuberías PVC línea principal de aguas fluviales y sustitución de canales de metal.



Foto 5: Sustitución de pila de cemento de 2 lavaderos.



Foto 6: Sustitución de tableros de flipon.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el documento en las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |               |                                |                             |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | SAN MARCOS    | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M.      | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Nuevo San Rafael    |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-0005-43 | FECHA:                         | 26/02/2024                  |



Foto 7 Sustitución de lámparas aulas y corredor.



Foto 8: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 9: Sustitución de láminas troqueladas.



Foto 10: Sustitución de chimenea de metal cocina.



Foto 11: Pinturas en muros interiores y exteriores.



Foto 12: Mantenimiento a estructuras, portón, puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

