



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO NUEVO SAN RAFAEL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0005-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 7: Sustitución de lámparas aulas y corredor.



Foto 8: Reparación de banqueta de concreto.



Foto 9: Sustitución de láminas troqueladas.




Foto 10: Sustitución de chimenea de metal cocina.



Foto 11: Pintura en muros interiores y exteriores.



Foto 12: Mantenimiento a estructura, portón y puertas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

