

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                  | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta                                               |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial Rural Mixta | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío Las Palmas, Aldea Cháyen, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-0006-43               | FECHA:                         | 12 de agosto de 2024                                                      |



Foto 1: Cambio de psio de cemento por piso cerámico



Foto 2: Repello y pintura de pared perimetral



Foto 3: Se colocará un cableado eléctrico para la iluminación del centro educativo.



Foto 4: Se colocarán focos ahorradores de energía eléctrica.



Foto 5: Cambio de hinodoro



Foto 6: Cambio de portón por estar en mal estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*San Mayra J.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF

*Bonifacio B. B.*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público