



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Palmas, Aldea Cháyen, San Rafael Pie de la Cuesta, San Marcos
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0006-43	FECHA:	28 de agosto de 2024



Foto 1: Cambio de piso de cemento por piso cerámico



Foto 2: Repello y pintura de pared perimetral



Foto 3: Se colocará un cableado eléctrico para la iluminación del centro educativo.



Foto 4: Se colocarán focos ahorradores de energía eléctrica.



Foto 5: Cambio de hinodoro




Foto 6: Cambio de portón por estado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

