

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUV	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	1ra. Avenida 4-33, Zona 2
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0503-43	FECHA:	21/05/2024



Foto1: (4.) Puertas de metal deterioradas




Foto 2: (5.) Ventanas de metal deterioradas



Foto 3: (6.) Piso agrietados



Foto 4: (7.) Canales y bajadas de agua pluvial quebrados



Foto 5: (8.) Cuneta de concreto en donde se acumula el agua



Foto 6: (9.) Pintura en muros exteriores e interiores, por deterioro de la pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

ESCUELA OFICIAL URBANA PARA V:
CONSEJO
PADRE:
FAM:
SAN RAFAEL P.C.

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA OFICIAL URBANA DE NIÑAS
SAN RAFAEL P.C. DE LA CUESTA
SAN MARCOS