

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☒ DURANTE ☐ POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0504-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Sustrucción de Canal



Foto 2: Cambio de planchas de metal de tres ornillas



Foto 3: sustitución de puerta



Foto 4: Cambio de laminado



Foto 5: cambio de laminado



Foto 6: Colocación de balcones

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las mismas.

Enma Mauricio

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0504-43	FECHA:	26/02/2024



Foto1: Cambio de chapa en el aula de



Foto 2: Sustitución de lamparas en los corredores



Foto 3: Reparación de enmallado



Foto 4: Cambio y entubado de cableado eléctrico



Foto 5: cambio de tomacorrientes



Foto 6: cambio de plafoneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Enma Mauricio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0504-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1: reparación de chimenea



Foto 2: colocación de blacones



Foto 3: reparación de caja de circuitos



Foto 4: cambio de cableado electrico



Foto 5: Reparación de canal



Foto 6: cambio de plancha de metal de tres ornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Enma Mauricio

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

