



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LA TRINIDAD
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0504-43	FECHA:	10/09/2024



Foto 1: Sustrucción de balcones



Foto 2: Reparación de Chimenea



Foto 3: Reparación de estufa



Foto 4: Cambio de laminado



Foto 5: Sustrucción de enmallado



Foto 6: Repello de muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPA
Enma Mauricio
ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
ALDEA LA TRINIDAD
SAN MARCOS

Firma y Sello Director Centro Educativo Público
[Firma]
Escuela Oficial Rural Mixta
Aldea La Trinidad
DIRECCIÓN
San Rafael Pie de la Cuesta
San Marcos