



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0505-43	FECHA:	15/09/2024



Foto1: Avances de trabajo en la sustitución de las planchas de la cocina.



Foto 2: Avances de trabajo en la reparación de muro perimetral de Block con refuerzo columnas y soleras.



Foto 3: Avances de trabajo en la reparación de la cocina.



Foto 4: Avances de trabajo en la sustitución de canales y sustitución de soporte de pescante de metal para canales.



Foto 5: Avances de trabajo en la sustitución de piso para la cocina.



Foto 6: Avances de trabajo en la sustitución de los inodoros.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

