



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0505-43	FECHA:	10/10/2024



Foto1: Sustitución de estufa de 3 hornillas finalizada.




Foto 2: Finalizado el trabajo de reforzamiento de muro de contención.



Foto 3: Finalizado el trabajo de la reparación de cocina e instalación de lamina aluzinc.



Foto 4: Finalizado el trabajo de la sustitución de canales en toda la escuela y sustitución de canales PVC.



Foto 5: Finalizado el trabajo de sustitución de piso en la cocina.



Foto 6: Finalizado el trabajo de la sustitución de inodoros que incluye llave de abasto contra llave y tanque y sustitución de piso en sanitarios.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y selló del Presidente de la OPE



[Firma]

Firma y Selló Director Centro Educativo Público

