



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12:
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0506-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 1: El establecimiento necesita pintura general



Foto 2: Se hace ver la necesidad de la pintura y reparación del piso de torta de concreto



Foto 3: Pintura en muros exteriores



Foto 4: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitución de canal por canal de metal



Foto 6: Sustitución de puerta en servicios sanitarios con su chapa YALE

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. No se permite el uso de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0506-43	FECHA:	19/02/2024



Foto 7: Reparación de muro de contención



Foto 8: Reparación de planchas de concreto de patio



Foto 9: Sustitución de llave en mingitorio



Foto 10: Reparación de azulejo en muebles de cocina





Foto 11: Sustitución de chimenea de metal



Foto 12: Sustitución de estructura de metal de ventana

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se debe indicar el número de hojas.


 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia




 Firma y Sello Director Centro Educativo Público

