

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Naranjo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0508-43	FECHA:	30/0//2024



Foto 1: Descargando el material que servirá para la Estructura del techado del patio de la escuela.



Foto 2: Maestro de Obra y albañiles trabajando según planificación del arquitecto Tito Juárez.



Foto 3: Personal trabajando en herrería, armando los YOIS, soldando costaneras, e iniciando a pintar las mismas.



Foto 4: Se puede observar y apreciar el armado y pintado de los YOIS que servirán de fuerza y unión entre las costaneras.



Foto 5: Colocación de platinas que sostienen las costaneras sobre las columnas de concreto del ala sur de la escuela.



Foto 6: Vista del total de los YOIS colocados en el ala sur del patio de la escuela, ya listas para poder colocar las tijeras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<i>[Firma]</i> Firma y sello del Presidente de Padres de Familia	<i>[Firma]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	--

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL NARANJO
CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
SAN MARCOS

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
ALDEA EL NARANJO
DIRECCIÓN
SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
SAN MARCOS