



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA PEÑA FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0510-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: Desmontar lamina modulo 2.



Foto 2: Reparación de canales.




Foto 3: Sustitución de lamina modulo 1 y 2.



Foto 4: Sustitución de chapas.



Foto 5: Colocación de canal.



Foto 6: Desmontaje de lámina modulo 1

Observación: Si es necesario se pueden agregar las adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público