



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☒

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0511-43	FECHA:	20/07/2024



Foto1: Avance de la plancha de concreto en frente del patio.



Foto 2: Avance del piso de granito por piso de torta.



Foto 3: Mejoras y avances en la plancha de concreto como el los parales de galera con laminas troquelada.



Foto 4: Avance de un 70% en la repación del sanitario.



Foto 5: Mejora en la sustitución de la galera.



Foto 6: Avance en la plancha de concreto en la parte del sanitario.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar las hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

