

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueva Libertad
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0511-43	FECHA:	2/09/2024



Foto 1: Así quedo el corredor principal con el piso de granito.



Foto 2: Terminacion de la galera con lamina traquelada.



Foto 3: Así quedo la plancha de concreto.



Foto 4: Finalizacion de la plancha de concreto dandole una mejora la la Escuela.



Foto 5: Así queda terminado la remodelación de los sanitarios.



Foto 6: Se finaliza el proyecto con la pintada de la Escuela de todo el alrededor.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas de hojas.

M. M. P. 17

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

