



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0512-43	FECHA:	26/06/2024



Foto1: Reparación de patio



Foto 2: Cambio de piso por piso cerámico



Foto3: Cambio de fosas sépticas por sanitarios lavables



Foto 4: Cambio de pila



Foto 5: Repello de muro perimetral




Foto 6: Cambio de costaneras y láminas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

