



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO ☐ DURANTE ☐ POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sonora
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0512-43	FECHA:	29/08/2024



Foto 1: Reparación de patio



Foto 2: Cambio de piso por piso cerámico



Foto 3: Cambio de fosas sépticas por sanitarios lavables



Foto 4: Cambio de pila



Foto 5: Repello de muro perimetral



Foto 6: Cambio de costaneras y láminas de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales actualizando el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---