



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Riral Mixta, Caserío La Loma Italia.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Italia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-0523-43	FECHA:	26/02/2024



Foto 1. se cambiará el techo por lámina acanalada y se ampliará la pared




Foto 2: se hará el mantenimiento de 4 puertas del modulo 3 y 2 del modulo 1.



Foto 3: Sustitución de estructura de metal de ventana



Foto 5: Sustitucion de estructura de soporte de madera por metal (división de aulas)




Foto 6: Sustitución de porton de metal



FOTO 7: repello de la pared, y reparacion de la cuneta.

Observación: Se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público