

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	SAN RAFAEL PIE DE LA CUESTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LA LIBERTAD, ALDEA PATI
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-2843-43	FECHA:	23/08/2024



Foto1: Realización de balcones



Foto 2: Realización de puertas



Foto 3: Sustitución de lamina modulo 1



Foto 4: Mantenimiento a estructura metalica (Pintura a costaneras)




Foto 5: Distribucion de cableado electrico



Foto 6: colocación de pintura muros interiores y exteriores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---