

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

|                             |                                          |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                               | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Nance            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-3274-42                            | FECHA:                         | 30/09/2024                  |



Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block



Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Fabricación e instalación de Portón de Metal de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en las mismas hojas.

*[Firma]*

Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Firma]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

X

DURANTE

POSTERIOR

|                             |                                          |                                |                             |
|-----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | San Marcos                               | MUNICIPIO:                     | San Rafael Pie de la Cuesta |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío El Nance            |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 12-11-3274-42                            | FECHA:                         | 30/09/2024                  |



Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Repello en muro y alisado en muro



Foto 9: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

