

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☒

DURANTE ☐

POSTERIOR ☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Parvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3274-42	FECHA:	30/09/2024




Foto 1: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 2: Sustrucción de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26, sustrucción de estructura de soporte de metal por metal



Foto 3: Reparación de muro perimetral de block




Foto 4: Reparación de sistema eléctrico



Foto 5: Reparación de sistema eléctrico



Foto 6: Fabricación e instalación de Portón de Metal de Ingreso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el registro de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Version 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☒

DURANTE

☐

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	San Rafael Pie de la Cuesta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial de Párvulos anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Nance
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-11-3274-42	FECHA:	30/09/2024



Foto 7: Sustrucción de pila de cemento de dos lavaderos



Foto 8: Repello en muro y alisado en muro



Foto 9: Cernido en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo

