



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Camelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0015-43	FECHA:	30/10/2024



Foto1: Mantenimiento a estructura (lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeción, aplicación de pintura).



Foto 2: Sustitución de chapa.




Foto 3: Sustitución de vidrios



Foto 4: Sustitución de piso de cemento líquido por piso cerámico.



Foto 5: Pintura en muros exteriores.



Foto 6: Pintura en muros interiores.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Signature]

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector Camelia
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0015-43	FECHA:	30/10/2024



Foto 7: Reparación de tubo HG.



Foto 8: Sustitución de lámparas tipo LED, sustitución de interruptores simples, sustitución de interruptores dobles.




Foto 9: Sustitución de tablero de flípones, flípones, tomacorrientes dobles.



Foto 10: Reparación de cableado eléctrico, sustitución de ducto eléctrico mas accesorios.



Foto 11: Reparación de repello y cernido de paredes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Buena Buena

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

