



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Nueve de Mayo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0020-43	FECHA:	6/12/2024



Foto1: Sustrucción de lámina por lámina troquelada aluzinc calibre 26 mas sustrucción de estructura de soporte de metal por metal.



Foto 2: Sustrucción de capote para lamina troquelada.



Foto 3: Sustrucción de chapa



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Pintura en muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yrausa Irasema Pérez Rosales

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

