

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALIN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaicones de pintura)



Foto 2: Sustitución de chapa



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal



Foto 4: Sustitucion de piso torta de concreto




Foto 5: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALÍN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 7: Pintura de muros exteriores e interiores



Foto 8: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto, tanque) Sustitución de tapadera sanitaria.



Foto 9: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave y tubo de abasto)



Foto 10: Mantenimiento a portones de metal




Foto 11: Reparación de muro perimetral de block



Foto 12: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Comité de Padres de Familia

Firma y Sello Director Centro Educativo

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

X

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALIN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	12/11/2024



Foto 13: Sustitución de accesorios depósito de agua



Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 15: Repello en muro

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, el número de hojas.

Firma y sello del Presidente



Firma y Sello Director Centro Educativo

