

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☐

POSTERIOR

☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALÍN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 1: Mantenimiento a estructura (Lijado, cambio de tubo, cepillado, sujeciones, aplicaicones de pintura) en baños



Foto 2: Sustitución de chapa (Dirección y un aula).



Foto 3: Mantenimiento a balcones de metal en todas las aulas, dirección y cocina.



Foto 4: Sustitucion de piso torta de concreto en patio a la par de la cancha.



Foto 5: Pintura en muros exteriores en todo el centro educativo.



Foto 6: Pintura en muros interiores (aulas)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y a continuación el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



Firma y Sello Director Centro Educativo



REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

X

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALIN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 7: Pintura en muros interiores (aulas).



Foto 8: Sustitución de accesorios inodoro (contra llave, tubo de abasto, tanque) Sustitución de tapadera sanitaria.



Foto 9: Sustitución de mezcladora lavamanos (contra llave y tubo de abasto) (Baños)



Foto 10: Mantenimiento a portón de metal (Ingreso principal al centro educativo)



Foto 11: Reparación de muro perimetral de block



Foto 12: Reparación de tubo HG y malla galvanizada

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Escolar

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO ☐

DURANTE ☐

POSTERIOR ☒

DEPARTAMENTO:	SAN MARCOS	MUNICIPIO:	NUEVO PROGRESO
NOMBRE DEL	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL	SECTOR SAN JUAN, ALDEA PALIN
ESTABLECIMIENTO:	12-12-0024-43	FECHA:	9/12/2024



Foto 13: Sustrucción de accesorios depósito de agua



Foto 14: Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana (cocina)



Foto 15: Repello en muro en pared de aula (parte de atrás)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente


Firma y Sello Director Centro Educativo Público