



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	29/11/2024



Foto1:Sustitución de lamina, capote, elementos de fijación.



Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 3: Sustitución de chapa



Foto 4: Sustitución de piso de cemento liquido por piso ceramico en aulas, corredor y baños.



Foto 5: Sustitución de canal de pvc, pescantes, bajadas de agua pluvial



Foto 6: Pintura de muros exteriores e interiores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

X

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales, Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	29/11/2024



Foto7: Sustitución de inodoro y azulejo



Foto 8: Sustitución de llave de cheque



Foto 9: Sustitución de llave de chorro



Foto 10: Reparación de tubo hg y malla galvanizada.



Foto 11: Sustitución de focos ahorradores y plafoneras y cableado eléctrico.



Foto 12: Sustitución de interruptores simples.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPR



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
 Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

☐

DURANTE

☒

POSTERIOR

☐

DEPARTAMENTO:	San Marcos	MUNICIPIO:	Nuevo Progreso
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Mangales. Aldea Pueblo Viejo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	12-12-0049-43	FECHA:	29/11/2024



Foto13: Sustitución de tomacorrientes dobles



Foto 14: Fabricación e instalaciones de puerta de rejas



Foto 15: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPR	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--